



MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PASOS

LOS PASOS PARA REALIZAR UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO SON LOS SIGUIENTES:

1


Desconectar el equipo del c—mputo del tomacorriente

2

Usar el equipo de protecci—n adecuado (Gafas, batas, botas, aistantes, tapabocas)

3

Utilizar las herramientas necesarias para llevar a cabo dicho mantenimiento (destornilladores, manilla antiest—tica, alcohol isoprop—lico, blower, brocha, etc.





MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PASOS

LOS PASOS PARA REALIZAR UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO SON LOS SIGUIENTES:

1

Desconectar el equipo del computador del tomacorriente

2

Usar el equipo de protección adecuado (Gafas, batas, botas, aistantes, tapabocas)

3

Utilizar las herramientas necesarias para llevar a cabo dicho mantenimiento (destornilladores, manilla antiestática, alcohol isopropílico, blower, brocha, etc.

