

## Paso a paso para el armado de PC

### Prepara tu lugar de trabajo

Este debe estar limpio y ordenado, además debe contar con una iluminación adecuada.

### Elementos antiestáticos

Coloque y conecte elementos anti estáticos para asegurar la integridad de los componentes al momento de la manipulación.

### Abrir el gabinete


Utilice las herramientas adecuadas según el modo de apertura, el cual será distinto según el modelo y el fabricante.

### Fuente de alimentación

Instale la fuente de alimentación dentro del gabinete, alineando los orificios de la fuente con los del gabinete.

### Placa madre

Antes de posicionar la placa madre dentro del gabinete, instale la CPU y pasta térmica, conjunto de disipador, ventilador y memorias RAM. Posteriormente, instale la placa madre en el gabinete.



### Disco duro y unidades ópticas

Alinee los orificios del disco duro y las unidades ópticas a los del gabinete y fíjelos con tornillos.

### Tarjetas de expansión

Inserte de forma cuidadosa las tarjetas de expansión a las ranuras correspondientes.

### Conexión de cables internos

Conecte los cables de la fuente de alimentación, ventiladores, unidades de almacenamiento y ópticos y panel frontal.

### Rearme del gabinete y conexión de cables externos

Rearme el gabinete, colocando paneles/taapas externas y conecte los cables externos de corriente y video.

### Ahora encienda el equipo y pruebe su funcionamiento.

Recuerda prevenir situaciones de riesgo evaluando las condiciones del entorno del trabajo y utilizando herramientas y elementos de protección personal adecuados.