

DESCRIPCIÓN DE LÍMITES polígono de protección	
Tramo	Descripción
A - B	Límite sur, borde norte del camino que rodea la iglesia
B - C	Límite poniente, línea paralela distante a 1 m del lado poniente de la barda perimetral de la iglesia
C - A	Límite norte, borde sur del camino que rodea la iglesia

POLÍGONO DE PROTECCIÓN Coordenadas UTM Datum WGS 84, Huso 19 S		
Punto	Este (x)	Norte (y)
A	453.271,39	7.916.426,42
B	453.270,75	7.916.411,65
C	453.242,67	7.916.412,88




DATOS GENERALES DEL MONUMENTO NACIONAL	
Categoría:	MONUMENTO HISTÓRICO
IGLESIA SAN ANTONIO DE PADUA DE SUCUNA	
REGIÓN	ARICA Y PARINACOTA
PROVINCIA	ARICA
COMUNA	CAMARONES
DIRECCIÓN UBICACIÓN LUGAR	SE UBICA EN LA PRECORDILLERA, EN LA QUEBRADA DE SUCUNA, 170 KM AL SURESTE DE ARICA, A UNA ALTITUD DE 3.330 m.s.n.m

DATOS ESPECÍFICOS DEL MONUMENTO HISTÓRICO	
(*)Propietario(s): Diócesis de Arica	
Rut del(los) propietario(s): 86.015.200-0	D: 2 94 - -
Rol SII vigente:	Sin Información
Tipo de propiedad:	Particular
Arquitecto(s) destacado(s):	Sin Información
Materialidad predominante:	Piedra
Sistema constructivo:	Mampostería de piedra, argamasa de barro, sin encalado
Año de construcción:	finés del siglo XIX
N° de pisos:	1
Uso original:	Equipamiento / Culto y Devoción
Uso actual:	Equipamiento / Culto y Devoción
Valor del bien:	Histórico - arquitectónico
Decreto:	Fecha Decreto:
Código:	

ANTECEDENTES DEL PLANO	
Límites Monumento Histórico:	
Polígono:	A - B - C - A
Superficie (aprox.) del polígono:	969,93 m ²
Superficie (aprox.) construida:	89,78 m ²
Simbología - Nomenclatura:	



Profesional responsable: Flor Recabarren V. Área de Arquitectura y Patrimonio Urbano	
Revisor: F. Recabarren	N
Dibujante: P. Garrido	
Geógrafo: R. Pérez de Arce	
Contenido: Plano de Límites - Ubicación - Fotos	
Escala: Gráfica indicada	
Fecha: 12-10-2016	Lámina: 1 de 1



PLANO DE LÍMITES
ESCALA GRÁFICA



PLANO DE UBICACIÓN
ESCALA GRÁFICA

NOTAS:
Plano elaborado en el Consejo de Monumentos Nacionales en base a:
 • Levantamiento Arquitectónico y levantamiento GPS Datum WGS 84, Huso 19 S, mes febrero de 2015. Realizado por Fundación Altiplano Monseñor Salas Valdés.
 • Base de información: Estudio Diagnóstico de Declaratoria MN Iglesia San Antonio de Padua de Sucuna, profesionales a cargo: Cristián Heinsen, Ronald Caicedo, Marta Piech, Claudio Bulín y Alejandra Palacios.

• Proceso de georreferenciación de acuerdo a la información desarrollada por la UIT del Área de Gestión de Información y Estudios - CMN. Estándares: WGS 84, H19S.
 • Las cotas prevalecen por sobre el dibujo, son aproximadas y están expresadas en metros. En caso de fondos de predio, estos prevalecen por sobre la cota.
 • Esquicio de Chile: "Autoriza su circulación, por Resolución N°475 del 22 de octubre de 2014 de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado".
 (*) Esta información no acredita propiedad.

PLANO OFICIAL